



# TRANSMISIÓN

## TABLA DE APLICACIÓN DEL FLUÍDO DE LA TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT)

Servicios Técnicos: 800-255-8138, Opción 4

OEM Característica / Número de Producto	Tipo CVT	Proveedor de la transmisión
Audi/VW TL 52180 PN G 052 180	Cadena	Volkswagen
Audi/VW TL 52516 PN G 052 516	Cadena	Volkswagen
BMW EZL 799A PN 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154	Correa	ZF, Punch
Daihatsu Ammix CVTF-DC PN 08700-K9000	Correa	Aisin
Daihatsu Ammix CVTF-DFE	Correa	Aisin
FCA CVTF+4 PN 05191184AA	Correa	Jatco
Ford WSS-M2C933-A PN XT-7-QCFT	Cadena	Ford
Ford MERCON C	Cadena	Ford
Ford M2C928-A PN M2C928-A	Correa	ZF
GM CVT PN 19260800, 19299096 (Canada)	Correa	Jatco
GM DEX-CVT PN AC Delco 15234609 (946l), 15250985 (1gal), 15231847 (10cc), 22688912	Correa	GM
Honda CVT Fluid / Multi Matic Fluid (HMMF) PN 08200-9006	Correa	Honda
Honda HCF-2 PN 08200-HCF2	Correa	Honda
Hyundai / Kia SP CVT-1	Correa	Hyundai
Mazda CVTF 3320 PN JWS3320	Correa	Aisin
Mercedes Benz MB-Approval 236.20 PN 001 989 46 03	Correa	Daimler
Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 PN MZ313973	Correa	Jatco
Mitsubishi Dia Queen CVTF J4 PN MZ320185	Correa	Jatco
Nissan NS-1 PN KLE52-00004 / 999MP NS200P	Correa	Jatco
Nissan NS-2, NS-3	Correa	Jatco
Subaru e-CVTF	Correa	Jatco
Subaru Lineartronic CV-30 PN SOA427V1600, SOA868V9245, K0425Y0710	Cadena	Fuji Heavy
Subaru Lineartronic CVTF-II PN SOA427V1660 (qt), SOA427V1610 (gl),	Cadena	Fuji Heavy
Subaru High torque CVTF PN SOA748V0200	Cadena	Fuji Heavy
Subaru i-CVT F	Correa	Fuji Heavy
Subaru i-CVT FG		Fuji Heavy
Suzuki i CVT Fluid Green1 PN 99000-22B15-046	Correa	Jatco
Suzuki CVT Fluid Green2	Correa	Jatco
Suzuki CVTF 3320	Correa	Aisin
Toyota TC PN 08886-02105	Correa	Toyota; Aisin
Toyota FE PN 08888-02505	Correa	Aisin, Toyota

Aplicable a los siguientes productos Wynn's:

Producto #	Descripción	Peso Neto	Cantidad Por Caja
ZWA5501	Fluido Sintético Multi-Vehículo CVT	1 GAL (3,78 L)	4
ZWA5502	Fluido Sintético Multi-Vehículo CVT	54 GAL (204 L)	1

**NOTA:** Esta tabla contiene la información más reciente disponible para ITW ProAP y se considera actual y precisa. ITW ProAP no es responsable de ningún error u omisión de los fabricantes originales.